


WYKŁAD 5

UKŁADY DWUKIERUNKOWE

Główna cecha charakterystyczna:

**Dwukierunkowy (bez składowej stałej)
przepływ prądu przez fazę źródła zasilania
(lub fazę strony wtórnej transformatora)**


Układ dwukierunkowy dwupulsowy




Sekwencja sterowania

$$T_1 - T_4$$


$$T_2 - T_3$$






Układ dwukierunkowy sześciopulsowy

Mostek trójfazowy



$$u_d = u_{dI} + u_{dII}$$



$$U_d = U_{dI} + U_{dII}$$

$$U_{dI} = U_{dII} = U_{2m} \frac{3}{\pi} \sin \frac{\pi}{3} \cos \alpha_z$$

$$U_{d0I} = U_{d0II} = U_{2m} \frac{3}{\pi} \sin \frac{\pi}{3} = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi} U_{2m}$$

$$U_d = \frac{3}{\pi} U_{2mp} \cos \alpha_z$$

Sekwencja sterowania

$$a - b \rightarrow T_1 - T_5$$


$$a - c \rightarrow T_1 - T_6$$

$$b - c \rightarrow T_2 - T_6$$

$$b - a \rightarrow T_2 - T_4$$

$$c - a \rightarrow T_3 - T_4$$

$$c - b \rightarrow T_3 - T_5$$




Charakterystyka sterowania


$$U_d = f(\alpha_z)$$

$$U_d = \frac{p}{2\pi} U_{2m} \left[\cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{p} + \alpha_z\right) - \cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{p} + \alpha_w\right) + E^w \left(\frac{2\pi}{p} - \alpha_p\right) \right]$$

$$\alpha_w = f(\alpha_z, E^w, \operatorname{tg}\varphi)$$


$$U_d = U_{2m} \frac{p}{\pi} \sin \frac{\pi}{p} \cos \alpha_z = U_{d0} \cos \alpha_z$$






$$U_d = \frac{p}{2\pi} U_{2m} \left[\cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{p} + \alpha_z\right) - \cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{p} + \frac{5\pi}{6}\right) \right]$$

Charakterystyka sterowania



$$U_d = U_{2m} \frac{p}{\pi} \sin \frac{\pi}{p} \cos \alpha_z = U_{d0} \cos \alpha_z$$


$$\frac{U_d}{U_{d0}} = \cos \alpha_z$$





$$L_k \frac{di_k(t)}{dt} = U_{2m} \sin(\omega t + \alpha_z) \quad i_k(0) = 0$$

$$i_k(t) = \frac{U_{2m}}{\omega L_k} (\cos \alpha_z - \cos(\omega t + \alpha_z))$$

$$i_T(t) = I_d - i_k(t) \quad i_{D_0}(t) = i_k(t)$$







$$u_{2a} = U_{2m} \sin(\omega t)$$


$$u_{2b} = U_{2m} \sin(\omega t - 2\pi / 3)$$

$$L_k \frac{di_k}{dt} = \frac{1}{2} (u_{2b} - u_{2a}) \quad i_k(0) = 0$$

$$i_k(t) = \frac{U_{2m}}{\omega L_k} \sin \frac{\pi}{p} (\cos \alpha_z - \cos(\omega t + \alpha_z))$$

$$i_{2a}(t) = I_d - \frac{U_{2m}}{\omega L_k} \sin \frac{\pi}{p} (\cos \alpha_z - \cos(\omega t + \alpha_z))$$

$$i_{2b}(t) = \frac{U_{2m}}{\omega L_k} \sin \frac{\pi}{p} (\cos \alpha_z - \cos(\omega t + \alpha_z))$$



$$\mu = \arccos \left(\cos \alpha_z - \frac{\omega L_k I_d}{U_{2m} \sin \frac{\pi}{p}} \right) - \alpha_z$$

$$\alpha_z = \pi / 2$$

$$\mu_{\min} = \arccos \left(-\frac{\omega L_k I_d}{U_{2m} \sin \frac{\pi}{p}} \right) - \frac{\pi}{2}$$

$$\alpha_z = 0$$

$$\mu_{\max} = \mu_0 = \arccos \left(1 - \frac{\omega L_k I_d}{U_{2m} \sin \frac{\pi}{p}} \right)$$

$$U_d = \frac{1}{2\pi} \left(\int_{\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{p} + \alpha_z}^{\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{p} + \alpha_z} u_{2a} d\omega t - \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{p} + \alpha_z}^{\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{p} + \alpha_z + \mu} (u_{2a} + u_{2c}) d\omega t \right)$$

$$U_d = U_{2m} \frac{p}{\pi} \sin \frac{\pi}{p} (\cos \alpha_z + \cos(\alpha_z + \mu))$$

$$U_d = \frac{1}{2} U_{d0} (\cos \alpha_z + \cos(\alpha_z + \mu))$$

$$U_d = U_{d0} \cos(\mu / 2) \cos(\alpha_z + \mu / 2)$$

$$\cos \alpha_z - \cos(\alpha_z + \mu) = \frac{\omega L_k}{U_{2m} \sin \frac{\pi}{p}} I_d$$

$$\Delta U_{dk} = \frac{p}{2\pi} X_k I_d$$

$$U_d = U_{2m} \frac{p}{\pi} \sin \frac{\pi}{p} \left(\cos \alpha_z \mp \frac{X_k I_d}{2U_{2m} \sin \frac{\pi}{p}} \right) = U_{d0} \cos \alpha_z \mp \Delta U_{dk}$$

